


Hier bitte die LVDS-Kabel-Anschlüsse auf Beschädigung überprüfen:



Lösung: bitte ein neues T-Con-Modul bestellen. Der Fehler mit dem Anschluß ist auf den T-Con-Modulen ab September 2019 behoben. Falls das LVDS-Kabel beschädigt ist, dieses bitte ebenfalls tauschen.

T-Con-Modul mit neuem Anschluß:

