

**Keine Kopplung der Amazon Fire TV Fernbedienung möglich
(vorheriger Reset der Fernbedienung blieb erfolglos):**

Maßnahme 1.)

Bitte kontrollieren Sie, ob der Stecker richtig auf dem IR-Modul sitzt (ist evtl. verkanntet)



Maßnahme 2.)

Bitte kontrollieren Sie ebenfalls die einzelnen Kabel, ob diese richtig im Stecker verankert sind. Hier besteht die Möglichkeit, dass ein Kabel „lose“ ist. Dies kann aber wieder mit einem spitzen Gegenstand befestigt werden => falls nicht, bitte neues Kabel über ASWO bestellen.

